


SOLL PLAST
Plastiko glaistas**PRODUKTO APRAŠYMAS**

SOLL PLAST – tai elastingas glaistas, puikiai tinkantis dažomoms plastikinėms detalėms ir leidžiantis formuoti kontūrus. Puikiai sukimba su plienu, aliuminiu, stiklo pluoštu (GRP) ir mediena, pasižymi dideliu elastingumu, trumpu džiūvimo laiku ir lengvu šlifavimu.

SPALVA

Tamsiai pilka (apytiksliai RAL 7024)

MAIŠYMO SANTYKIS**PAGAL SVORĮ****PRODUKTAS**

Glaistas
Kietiklis P

DALIŲ

100
2

PANAUDOJIMO LAIKAS (Mišinio panaudojimas sumaišius glaistą su kietikliu)

4 - 5 min su kietikliu P, esant 20 °C temperatūrai

DŽIŪVIMO LAIKAS**OBJEKTO TEMPERATŪRA**

20 °C
60 °C
IR (atstumas apie 80 cm ir ne daugiau kaip 80 °C)

ŠLIFUOJAMAS

20 - 30 min
10 - 15 min
4 – 5 min

SANDĖLIAVIMAS

Tinkamumo laikas: 12 mėnesių

LOJ REGLAMENTAS

Šio produkto ES ribinė vertė (B/b kategorija): 250 g/l. Šiame produkte yra ne daugiau kaip 25 g/l LOJ.

APDIRBIMO SĄLYGOS

Nuo +10 °C iki 80 % santykinės oro drėgmės. Užtikrinkite pakankamą oro ventiliaciją. Poliesterinis glaistas nebekietėja, jei temperatūra nukrenta žemiau +10 °C.

APDIRBIMO INSTRUKCIJOS

Kruopščiai nuriebalinkite paviršių naudodami SOLL Silicon Remover. Atsargiai pašlifukite „superfine“ minkšta šlifavimo kempinėle, naudodami SOLL Silicon Remover. Vėl nuvalykite paviršių su SOLL Silicon Remover. Leiskite detalėms visiškai išdžiūti. **DĖMESIO:** Skiriamieji (atskiriamieji) sluoksniai turi būti visiškai pašalinti! Po tokio paruošimo rekomenduojame atlikti drėkinimo testą su vandeniu. Jei vanduo greitai nubėga nuo paviršiaus, pakartokite paruošimą. Pašalinkite nesukietėjusius senus dažus ir grunto sluoksnius. Nenaudokite ant termoplastinių ar rūgštinių produktų (reakcinių gruntų). Kruopščiai sumaišykite glaistą su kietikliu. Nenaudokite daugiau kaip 3 % kietiklio P! Per mažas arba per didelis kietiklio kiekis gali sukelti dėmių viršutiniame dažų sluoksnyje. Prieš kiekvieną operaciją visą dažomą paviršių valykite ir nuriebalinkite su SOLL Silicon Remover. Sausai šlifukite pažeistas vietas su P80/150 švitrinu popieriumi. Išdžiūvus, naudokite P150/240 švitrinį popierių sausam šlifavimui. Visą paviršių šlifukite sausu būdu su P240/360 popieriumi iki matinio paviršiaus prieš tepant glaistą. Negalima dengti dažais neizoliavus paviršiaus 1K arba 2K užpildančiu gruntu. Glaistą visada šlifukite tik sausu būdu.

PASTABA

Nenaudokite produkto, kol nebus perskaitytos ir suprastos Medžiagos saugos duomenų lapo (MSDS) nuostatos. Pagal galiojančius reikalavimus visi darbuotojai turi būti apmokyti dirbti su medžiagomis, su kuriomis jie kontaktuoja, remiantis atitinkamais saugos duomenų lapais.